

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
B1227	UD	R3/3	2PG-CG5CA-JNCMB02G4MU059759	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	160,181 km タコグラフ年月 アリ	13,800 kg	L 9,610	W 2,400	H 2,640 (2,570)	馬力	390ps	ターボ 有
							2	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	シートカバー破れ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス No.21W-01038				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
ラッシングレール2段 フック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター		

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+200L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿
<input checked="" type="radio"/> 有 無
R4~R7

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

凹み

アオリ凹み

バンパーサビ・凹み

バンパーキズ

バンパー コーナー ミラー グリル } メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="3"/>	前	<input type="text" value="4"/>	
<input type="text" value="7"/>		<input type="text" value="3"/>	
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>

F  スペア  R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります