





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B1261	UD	R4/12	2PG-CG5CA JNCMB02G7NU073043	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット		
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	257,041 km タコグラフ年月 ナシ	13,700 kg	L 9,610	W 2,400	H 2,650 (2,570)	馬力	390ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	エンジン左後方滲み有						汚れ	少 <b>中</b> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 <b>無</b>	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス 22W-03342						ベツト	<b>有</b> 無	
ラッシングレール2段 セイコーラック2対 落とし込みフック9対 床:板							クロス張り	有 <b>無</b>	
							ETC	有 <b>無</b>	
							ラジオ	<b>有</b> 無	バックモニター

<p>外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED</p> <p>燃料タンク 300L+200L</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 <b>飛石有</b> 目立たない飛石キズ</p> <p>記録簿 <b>有</b> 無 R5~R7</p> <p>PMマフラ <b>有</b> 無 証明書 有 <b>無</b></p> <p>S・リミッタ <b>有</b> 無 証明書 有 <b>無</b></p>	<p>サイドバンパー 2段(ステン) マーカー 5対(LED)</p>   <p>バンパー コーナー グリル } メッキ</p>  	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>前</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5 5</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5 5</td> </tr> </table> <p>F <b>9</b> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 245/70R19.5 サイズR 245/70R19.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	5	前	5	7		7	5	5	5 5	5	5	5 5
5	前	5												
7		7												
5	5	5 5												
5	5	5 5												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります