

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
A1247	三菱	R1/7	2KG-FK61F-603186	ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
0 自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.7.28		493,791 km	2,250 kg	L 7,360	W 2,400	H 2,400 (2,310)	馬力	240ps	ターボ 有
	切れ	タコグラフ年月	アリ					3	ペダル	
	抹消									

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	観音扉鍵不良
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.979C1505							ベツト 有 無	
ラッシングレール2段 セイコーラック2対 フック7対 庫内灯3灯(LED) 床:板								クロス張り 有 無	
								ETC2.0 有 無	
								ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 200L

Fガラス状態 要交換 良好 **飛石有** 要リペア

記録簿 有 **無** R1~R8

PMマフラ **有** 無

証明書 有 **無**

S・リミッタ 有 **無** 証明書 有 無

サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(LED)

看板跡

看板跡

看板跡

看板跡

マーカー不灯

タレゴム割れ

ドアキズ

リヤバンパーエンドキャップ欠

テープ補修跡

サイドバンパーキズ

タレゴム割れ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7	前	7	
8	8	7	7

F **4** スペア **無** R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります