

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
B1253	UD	R4/11	2PG-CG5CA JNCMB02G7NU073009	ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	480,967 km タコグラフ年月 ナシ	13,700 kg	L 9,620	W 2,400	H 2,650 (2,570)	馬力	390ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 中 多	観音扉鍵不良
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス No.22W-03330						ベツト	有 無	
ラッシングレール2段 セイコーラック2対 落とし込みフック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板							クロス張り	有 無	
							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ多数

記録簿	有	無
R5~R7		

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

※フロントガラス飛石多数 ミラーキズ
サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)
フロントパネル飛石多数 観音扉キズ・サビ
リヤバンパーガタツキ リヤバンパー凹み
バンパーキズ・サビ ドアモールキズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	5	
3		9	
3	4	4	2
3	4	2	2

F **8** スペア R

サイズF 245/70R19.5
サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります