


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B1228	UD	R3/1	2PG-CX5BA JNCMB02D5MU057380	冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M エスコット
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	487,834 km タコグラフ年月 アリ	12,500 kg	L 9,390 W 2,290 H 2,430	馬力 390ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	左後部オイル滲み							汚れ 少 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ミッションオイル滲み							シート破れ 有 無	外気21℃ -30℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ H203385 2021年1月製							ベット 有 無	庫内22℃⇒-2.5℃
ラッシングレール2段 庫内灯5灯(LED) ジョルダー4列 床:アルミ縞板 門口:ステン サイド観音扉								クロス張り 有 無	3H稼働
冷凍機:東プレ H203385 1.XL92L0E-U 2021年1月製								ETC 有 無	
								ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED				タイヤ状態			
燃料タンク				1~10、×、欠、で記載			
300L				7 前 7			
Fガラス状態				7 7 8 7			
要交換 良好 飛石有				2 2 2 2			
記録簿 有 無				F 2 スペア 3 R			
R3~R7				サイズF 275/80R22.5			
PMマフラ 有 無				サイズR 245/70R19.5			
証明書 有 無							
S・リミッタ 有 無							
証明書 有 無							



*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります