

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状							
C1256	日野	R7/3	2KG-FW1AHC-129973		ウイング			株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	プロシフト		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消		切れ 抹消	151,669 km タコグラフ年月 アリ	13,800 kg	L 9,670	W 2,400	H 2,670 (2,570)	馬力 380ps 3 ペダル	ターボ 有		
エンジン状態	A B ☒ D E	AC	☒ 良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部		備考		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							ナシ		汚れ 少 ☒ 多		デジタコ バックカメラ	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							ナシ		シート破れ 有 ☒ 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態 トランテックス No.W141L33									ベット ☒ 有 無			
ラッシングレール2段 落とし込みフック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板※汚れ大									クロス張り 有 ☒ 無			
90度ストッパー									ETC2.0 ☒ 有 無			
									ラジオ ☒ 有 無			

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED		タイヤ状態	
燃料タンク 300L+200L		1~10、×、欠、で記載	
Fガラス状態 要交換 ☒ 良好 飛石有		6 前 6 5 5 5 5 5 5 5 5	
記録簿 有 ☒ 無		F ☒ 2 スペア ☐ R	
PMマフラ ☒ 有 無		サイズF 245/70R19.5	
証明書 有 ☒ 無		サイズR 245/70R19.5	
S・リミッタ ☒ 有 無			
証明書 有 ☒ 無		*スノータイヤは表記する	

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(電球)

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります