

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A1264	三菱	R1/6	2KG-FK61F-602630	アルミ平	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	347,918 km タコグラフ年月 ナシ	3,300 kg	L 6,200	W 2,360	H 690 (590)	馬力 220ps 3ペダル	ターボ 有	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	中	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.514495				ベツト	有	無		
落とし込みフック7対 セイコーラック1対 スタンション1対 床:板 3方開					クロス張り	有	無		
					ETC	有	無		
					ラジオ	有	無		

外装状態 ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ多数

記録簿
有 無

PMマフラ
有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
有 無

証明書
有 無

フロントガラス飛石多数
サイドバンパー 1段(鉄) マーカー ※ステーのみあり
フロントパネル 飛石キズ多数
バンパーサビ
凹み
タレゴム割れ
サイドバンパー凹み
ドアモールキズ
左右アオリ小キズあり
サビ
バンパーキズ・凹み・サビ
タレゴム割れ
タレゴム割れ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6	前	6
□		□
3	3	3 3
□	□	□ □

F **5** スペア □ R

サイズF 225/90R17.5
サイズR 225/90R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります