

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
D1271	いすゞ	R1/9	2RG-FRR90T2-7145303	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	一時抹消 切れ 抹消	366,992 km タコグラフ年月 アリ	2,450 kg	L 6,240	W 2,400	H 2,410 (2,310)	馬力	240ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,460 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <b>中</b> 多	庫内ウイング穴3カ所		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	<b>有</b> 無	コンソール蓋取付部破損		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス 19W-06287				ベット	<b>有</b> 無	運転席リクライニングカバー欠損		
ラッシングレール2段 落とし込みフック5対 セイコーラック1対 庫内灯3灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <b>無</b>			
跳ね上げゲート:極東開発 G21002E-B3MRA2 No.19T76508N					ETC2.0	<b>有</b> 無			
					ラジオ	<b>有</b> 無	バックカメラ		

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:HID

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
点キズ多数

記録簿	有 <b>無</b>
-----	------------

PMマフラ	<b>有</b> 無
証明書	有 <b>無</b>

S・リミッタ	有 <b>無</b>
証明書	有 無

※飛石・キズ多数

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 3対(LED)

フロントパネル飛石・キズ多数

リアバンパー下部キズ

ミラーキズ

メッキ

ドアモールキズ

アオリキズ

台枠凹み

P/Gキズ

P/Gコントロールユニット下部凹み

フロントパネル飛石・キズ多数

ミラーキズ

サイドバンパーキズ

ドアモールキズ

アオリキズ

台枠凹み

P/Gキズ

P/Gコントロールユニット下部凹み

リアバンパー下部キズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5
5		5
5		5
5		5

F **2** スペア  R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります