

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A1284	三菱	R7/10	2PG-FU84VZ-500401	冷凍バン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R8.10.26	切れ 抹消	902 km	11,800 kg	L 9,340	W 2,270	H 2,250 (2,230)	馬力 394ps	ターボ 有
		タコグラフ年月	アリ					2	ペダル

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ			汚れ (少) 中 多	* 温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ			シート破れ 有 (無)	外気19℃ -35℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本フルハーフ RVH No.T9D2148							ベット (有) 無	庫内19.7℃⇒-19.2℃
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯ラインタイプ:LED 床:アルミキーストン サイドドア:観音開き							クロス張り 有 (無)	2H稼働
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン スタンバイ付							ETC2.0 (有) 無	スタンバイコード有
冷凍機:菱重 TU100SC No.583700457BL 2025年製 未使用車							ラジオ (有) 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED		タイヤ状態	
燃料タンク 300L+300L	<p>サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 6対(電球)</p> <p>メッキ</p>	1~10、×、欠、で記載	
Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有		9 前 9	
記録簿 有 (無)		9 9 9 9	
PMマフラ (有) 無		9 9 9 9	
証明書 有 (無)		F 10 スペア R	
S・リミッター (有) 無	サイズF 295/80R22.5		
証明書 有 (無)	サイズR 275/80R22.5		
		*スノータイヤは表記する	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります