

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状					
E1279	トレクス	H19/1	PFV336AM 岡[74]719岡		フラットトレーラー		株式会社 キャリオン			
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		T/M		
O	自家用	一時抹消	切れ	km	28,700	L	W	H	馬力	ターボ
	不明		タコグラフ年月							ペダル
エンジン状態		A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ		リサイクル料	円	キャブ内部	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少 中 多		備考 Vカット
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ 有 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態								ベツト 有 無		
フック11対 スタクション:前4対、外12対、内12対 床:板								クロス張り 有 無		
								ETC 有 無		
								ラジオ 有 無		

燃料タンク

Fガラス状態

要交換 良好 飛石有

記録簿

有 無

PMマフラ

有 無

証明書

有 無

S・リミッタ

有 無

証明書

有 無

ボデー角凹み

車幅灯破損

全体的サビ・穴

リヤバンパー左右サビ

サイドバンパー 4段(鉄) マーカー 左4右6対(電球)

サイドウインカー不灯

工具箱

※サイドバンパー全体的サビ

1140

800

サイドウインカー不灯

工具箱

工具箱

サイドバンパー先サビ

サイドバンパーサビ

タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

前

5

5

3

3

3

3

F

3

スペア

R

サイズRF

385/65R22.5

サイズRM

385/65R22.5

サイズRR

385/65R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります