





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状																				
A1282	三菱	R8/4	2PG-FS84VZ-506111		冷凍バン			株式会社 キャリオン																	
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット															
☐ 自家用	R9.4.12		切れ	1,149 km	12,800 kg	L 9,360	W 2,280	H 2,410 (2,380)	馬力	394ps	ターボ	有													
☐ 営業用									2	ペダル															
☐ レンタカ																									
☐ 不明			抹消	タコグラフ年月	アリ																				
エンジン状態		Ⓐ B C D E	AC	⓪ 良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部		備考														
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ			汚れ ⓪ 少 中 多		*温度設定														
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ			シート破れ 有 ⓪ 無		外気28℃ -35℃設定														
上物メーカー名 年式,型式及状態						東プレ No.F258475 2026年2月製			ベツト ⓪ 有 無		庫内29.1℃⇒-24℃														
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯(LED)ラインタイプ 床:キーストン サイドドア:観音									クロス張り 有 ⓪ 無		3H稼働														
スタンバイ(コード有) 蝶番・ロックバー・門口:ステン									ETC 有 ⓪ 無																
冷凍機:菱重 TU100SC No.683700083BL 2026年製									ラジオ ⓪ 有 無		バックカメラ														
外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED																									
燃料タンク		サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 6対(LED)																							
300L+300L																									
Fガラス状態																									
要交換 ⓪ 良好 飛石有																									
記録簿		有		⓪ 無																					
PMマフラ		⓪ 有		無																					
証明書		有		⓪ 無																					
S・リミッタ		⓪ 有		無																					
証明書		有		⓪ 無																					
																									
タイヤ状態																									
1~10、×、欠、で記載																									
<table><tr><td>9</td><td>前</td><td>9</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td>9</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr></table>												9	前	9	9		9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	前	9																							
9		9																							
9	9	9	9																						
9	9	9	9																						
F 10 スペア R																									
サイズF 245/70R19.5																									
サイズR 245/70R19.5																									
*スノータイヤは表記する																									

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります