




HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1288	日野	R7/12	2WG-XZU713N-0001238	アルミ平	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R9.12.21	切れ 741 km 抹消 タコグラフ年月 ナシ	3,000 kg	L 4,370 W 2,070 H 490	馬力 150ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,870 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ							汚れ (少) 中 多	チェーン付属品有 バックカメラ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ							シート破れ 有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態 トランテックス No.A001M0301							ベット 有 (無)	
フック3対 鳥居フック1対 セイコーラック1対 床:板 3方開							クロス張り 有 (無)	
							ETC2.0 (有) 無	
							ラジオ (有) 無	

外装状態 ヘッドライト:LED 燃料タンク 100L Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有 記録簿 有 (無) PMマフラ (有) 無 証明書 有 (無) S・リミッタ 有 (無) 証明書 有 (無)	 作業灯  サイドバンパー 2 段(鉄) マーカー 2 対(LED) 床ササクレカ所有   工具箱(ステン)H320W500	タイヤ状態 1～10、×、欠、で記載 <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">8 前 8</td> </tr> <tr> <td colspan="2">□</td> </tr> <tr> <td>8 8</td> <td>8 8</td> </tr> <tr> <td>□ □</td> <td>□ □</td> </tr> <tr> <td colspan="2">F 9 スペア □ R</td> </tr> <tr> <td>サイズF</td> <td>225/70R16</td> </tr> <tr> <td>サイズR</td> <td>225/70R16</td> </tr> </table> *スノータイヤは表記する	8 前 8		□		8 8	8 8	□ □	□ □	F 9 スペア □ R		サイズF	225/70R16	サイズR	225/70R16
8 前 8																
□																
8 8	8 8															
□ □	□ □															
F 9 スペア □ R																
サイズF	225/70R16															
サイズR	225/70R16															

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります