

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状								
A1167	三菱	H27/3	QPG-FU64VZ-510212		アルミ平			株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7 速			
☒ 自家用 ☐ 営業用 ☐ レンタカ ☐ 不明	一時抹消		切れ ☒ 抹消	497,014 km	13,900 kg	L 9,600	W 2,400	H 760 (670)	馬力	380ps	ターボ	有	
		タコグラフ年月		アリ					3	ペダル			
エンジン状態	A B ☒ D E	AC	☒ 良	不良	無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480	円	キャブ内部		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ			汚れ		少	☒ 中	多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ			シート破れ		☒ 有	☐ 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態						相互車体 No.AB03E-0080			ベツト		☒ 有	☐ 無	
フック15対 セイコーラック2対 スタンション前1対 後1カ所 床:板(床面補修跡有)									クロス張り		有	☒ 無	
3方開 蝶番・キャッチ:ステン									ETC		☒ 有	☐ 無	
									ラジオ		☒ 有	☐ 無	
											バックモニター		
外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ													
燃料タンク													
300L+300L													
Fガラス状態													
要交換	良好	☒ 飛石有											
点キズ多数													
記録簿	☒ 有	☐ 無											
R5~R6													
PMマフラ	☒ 有	☐ 無											
証明書	有	☐ 無											
S・リミッタ	☒ 有	☐ 無											
証明書	有	☐ 無											
バンパー コーナー グリル ミラー フェンダー ドアガーニッシュ ステップ ベツト窓		メッキ											
フロントガラス飛石多数													
サイドバンパー 3段(鉄) マーカー 7対(電球)													
看板跡													
キズ													
アオリ凹み													
バンパーサビ													
タイヤ状態													
1~10、×、欠、で記載													
6 前 4													
6 6 6 6													
6 6 6 6													
F 4 スペア R													
サイズF 275/80R22.5													
サイズR 275/80R22.5													
*スノータイヤは表記する													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります