

HPNo.		車名	年式	型式・車体番号		架装形状							
C1296		日野	R4/3	2PG-FD2ABG-128178		ウイング			株式会社 キャリオン				
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○	自家用	R9.3.26	切れ	344,385 km		2,100 kg	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	有
	営業用 レンタカ 不明		抹消	タコグラフ年月	ナシ		7,270	2,400	(2,530)				

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア---	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ								汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ								シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 トランテックス W111H54								ベツト 有 無	
ラッシングレール2段 落とし込みフック6対 セイコーラック1対 庫内灯3灯(LED) 床:板								クロス張り 有 無	
スタンション穴1対 蝶番(リアのみ)・ロックバー:ステン								ETC 有 無	
								ラジオ 有 無	バックカメラ

外装状態

ハイルーフ

リアエアサス

アルミホイール

ヘッドライト:LED

燃料タンク

250L

Fガラス状態

要交換

良好

飛石有

点キズ多数

記録簿

有

無

PMマフラ

有

無

証明書

有

無

S・リミッタ

有

無

証明書

有

無

看板跡

※フロントガラス飛石・キズ多数

サイドバンパー 2段(アルミ)

マーカー 5 対(電球)

看板跡

看板跡

バンパー

コーナー

グリル

ミラーカバー

メッキ

看板跡

看板跡

看板跡

看板跡

看板跡

看板跡

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7

前

7

7

7

7

7

F

7

スペア

R

サイズF

245/80R17.5

サイズR

245/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります