

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状							
C1297	日野	R4/2	2DG-FR1AHA-108822		アルミ平		株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		T/M	7 速			
O	自家用	車検切れ	切れ	56,388 km	13,500 kg	L 9,620	W 2,390	H 880 (810)	馬力	380ps	ターボ	有
	営業用								3	ペダル		
	レンタカ	抹消	タコグラフ年月	アリ								
	不明											
エンジン状態		A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ				汚れ 少 中 多				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ				シート破れ 有 無				
上物メーカー名 年式,型式及状態		フジタ自動車工業 K No.210306		2022年1月製造				ベツト 有 無				
埋込フック7対、後方1カ所 セイコーラック2対 スタクション左右5対、真中2対、後方1カ所 床:板								クロス張り 有 無				
蝶番・キャッチ:ステン								ETC 有 無				
								ラジオ 有 無		バックカメラ		
外装状態 アルミホイール ヘッドライト:LED												
燃料タンク		300L+300L										
Fガラス状態		要交換 良好 飛石有										
点キズ数カ所あり												
記録簿		有 無										
PMマフラ		有 無										
証明書		有 無										
S・リミッタ		有 無										
証明書		有 無										
飛石数カ所 サイドバンパー 3段(ステン) マーカ 5対(LED) 凹み 凹み 凹み キズ バンパー グリル ミラーカバー } メッキ												
タイヤ状態												
1~10、×、欠、で記載												
6 前 6												
5 5 5 5												
4 5 4 4												
F 10 スペア R												
サイズF 275/80R22.5												
サイズR 275/80R22.5												
*スノータイヤは表記する												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります