

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状							
A1294	三菱	H24/11	TKG-FK61F-580107		平ボデー			株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速		
☐ 自家用 ☐ 営業用 ☐ レンタカ ☐ 不明	一時抹消 ☐ 切れ ☒ 抹消		211,521 km タコグラフ年月 アリ		3,700 kg	L 5,750	W 2,110	H 400	馬力	220ps	ターボ	有
									3	ペダル		
エンジン状態	A B ☒ D E	AC	☒ 良 ☐ 不良 ☐ 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910	円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						エンジンオイルにじみ有			汚れ 少 ☒ 多		助手席灰皿ナシ ラジオ・ナビ一体型 バックカメラ	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ			シート破れ ☒ 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態 ボデー不明 コーシオン不明									ベツト ☒ 無			
埋込フック5対 セイコーラック1対 スタンション3対 ロープ穴4対 床:板									クロス張り 有 ☒ 無			
									ETC ☒ 無			
									ラジオ ☒ 無			

外装状態 ヘッドライト:ハロゲン

燃料タンク
100L

Fガラス状態
要交換 ☒ 良好 飛石有

記録簿 ☒ 有 無
R5~R7

PMマフラ ☒ 有 無
証明書 有 ☒ 無

S・リミッタ 有 ☒ 無
証明書 有 無

サイドバンパー1段(鉄) マーカー 5対(LED)

※アオリ3方すべて小キズ・サビ全体的有

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

7	前	7	
7	7	7	7
F 7 スペア			
サイズF	225/80R17.5		
サイズR	225/80R17.5		

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります