

| HPNo.                      | 車名            | 年式                       | 型式・車体番号           | 架装形状                                   |                            |
|----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| A1298                      | 三菱            | H26/11                   | QKG-FK62FZ-583739 | ゲート付平                                  | 株式会社 キャリオン                 |
| 前使用者                       | 車検有効期限        | 走行距離(km)                 | 積載量               | 荷台寸法(mm)                               | T/M                        |
| ○ 自家用<br>営業用<br>レンタカ<br>不明 | 一時抹消 切れ<br>抹消 | 402,241 km<br>タコグラフ年月 アリ | 7,700 kg          | L 6,210<br>W 2,170<br>H 700<br>400+300 | 馬力 270ps<br>ターボ 有<br>3 ペダル |

|                                  |                  |    |               |      |     |        |          |                  |    |
|----------------------------------|------------------|----|---------------|------|-----|--------|----------|------------------|----|
| エンジン状態                           | A B <b>C</b> D E | AC | <b>良</b> 不良 無 | ブレーキ | エアー | リサイクル料 | 10,910 円 | キャブ内部            | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ             |                  |    |               |      |     |        |          | 汚れ 少 <b>中</b> 多  |    |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ      |                  |    |               |      |     |        |          | シート破れ 有 <b>無</b> |    |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 パブコ 9K43Z       |                  |    |               |      |     |        |          | ベット <b>有</b> 無   |    |
| 落とし込みフック7対 セイコーラック1対 床:鉄板 3方開    |                  |    |               |      |     |        |          | クロス張り 有 <b>無</b> |    |
| 垂直ゲート:新明和 RE08-1104 No.S51005044 |                  |    |               |      |     |        |          | ETC <b>有</b> 無   |    |
|                                  |                  |    |               |      |     |        |          | ラジオ <b>有</b> 無   |    |

|                   |  |  |  |                                                                                |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 外装状態 ヘッドライト:HID   |  |  |  | タイヤ状態                                                                          |  |  |  |
| 燃料タンク             |  |  |  | 1～10、×、欠、で記載                                                                   |  |  |  |
| 200L              |  |  |  | <div> <div>5</div> <div>前</div> <div>5</div> </div>                            |  |  |  |
| Fガラス状態            |  |  |  | <div> <div>1</div> <div>5</div> <div>5</div> <div>3</div> </div>               |  |  |  |
| 要交換 良好 <b>飛石有</b> |  |  |  | <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>                   |  |  |  |
| 点キズ               |  |  |  | <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>                   |  |  |  |
| 記録簿 有 <b>無</b>    |  |  |  | <div> <div>F</div> <div>5</div> <div>スペア</div> <div></div> <div>R</div> </div> |  |  |  |
| PMマフラ <b>有</b> 無  |  |  |  | サイズF 265/70R19.5                                                               |  |  |  |
| 証明書 有 <b>無</b>    |  |  |  | サイズR 265/70R19.5                                                               |  |  |  |
| S・リミッタ <b>有</b> 無 |  |  |  |                                                                                |  |  |  |
| 証明書 有 <b>無</b>    |  |  |  | *スノータイヤは表記する                                                                   |  |  |  |

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります