





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状								
A1309	三菱	R8/3	2RG-FEB80-620337		ゲート付冷凍バン			株式会社 キャリオン					
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	デュオニック		
☐	自家用	R10.3.1	切れ	281 km		3,000 kg	L	W	H	馬力	150ps	ターボ	有
☐	営業用		タコグラフ年月	ナシ	4,540		1,970	18,60					
☐	レンタカ		不明	抹消						(18,40)	2	ペダル	
エンジン状態		(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,830	円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							ナシ			汚れ (少) 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							ナシ			シート破れ 有 (無)			
上物メーカー名 年式,型式及状態 東プレ H253590 2026年1月製										ベツト 有 (無)			
ラッシングレール2段 庫内灯2灯(LED) 床:アルミ縞板 スタンバイ(コード有)										クロス張り 有 (無)			
冷凍機:東プレ H253590 XV32LSCC-P 2026年1月製										ETC 有 (無)			
ゲート:極東開発 CG1001M-B3MRA2 未使用車										ラジオ (有) 無			
												バックモニター	
外装状態 ライト:LED													
燃料タンク													
100L													
Fガラス状態													
要交換 (良好) 飛石有													
記録簿		有	(無)										
PMマフラ		(有)	無										
証明書		有	(無)										
S・リミッタ		有	(無)										
証明書		有	(無)										
1340		1900		1150									
													
													
サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 2対(電球)													
タイヤ状態													
1~10、×、欠、で記載													
9		前		9									
9		9		9		9							
F		10		スペア				R					
サイズF		225/80R17.5											
サイズR		225/80R17.5											
*スノータイヤは表記する													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります