




HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B1306	UD	R4/9	2RG-BRR90T2-7003013	アルミ平	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R8.9.25	切れ 339,853 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	3,600 kg	L 6,200 W 2,350 H 600 (R500)	馬力 240ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B ○ C D E	AC	○ 良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,940 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ				汚れ 少 ○ 多	マーカー不灯 ルームランプ不灯 バックカメラ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ				シート破れ ○ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 トーヨーボデー								ベツト ○ 有 無	
埋め込みフック5対 スタツション2対 セイコーラック1対 床:板 3方開								クロス張り 有 ○ 無	
								ETC2.0 ○ 有 無	
								ラジオ ○ 有 無	

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED			タイヤ状態 1〜10、×、欠、で記載				
燃料タンク 200L		※フロントガラス飛石多数 			6 前 5		
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有					5 3 5 5		
記録簿 有 無 R3〜R6		バンパーキズ バンパー コーナー ミラーカバー メッキ 			F 9 スペア R		
PMマフダ 有 無 証明書 有 無					サイズF 225/90R17.5 サイズR 225/90R17.5		
S・リミッタ 有 無 証明書 有 無						*スノータイヤは表記する	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります