

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状										
C1302	日野	R2/2	2DG-SH1EGGG-100188		トラクタ			株式会社 キャリオン							
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速					
☐ 自家用	一時抹消		切れ	111,136 km	11,500 kg	L	W	H	馬力	410ps	ターボ	有			
☐ 営業用									3	ペダル					
☐ レンタカ															
☐ 不明			タコグラフ年月	アリ											
エンジン状態	A B ☒ D E	AC	☒ 良	不良	無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100	円	キャブ内部		備考		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ			汚れ		少	☒ 中	多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ			シート破れ		有	☒ 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態						スライドカプラ:ソーシン			HMV-13-B		No.EY-18103		ベツト	☒ 有	無
G尺 PTO付 シャーシ防錆塗装									クロス張り		有	☒ 無			
									ETC		☒ 有	無			
									ラジオ		☒ 有	無			

燃料タンク

330L

Fガラス状態

要交換 ☒ 良好

飛石有

記録簿

有

☒ 無

PMマフラ

☒ 有

無

証明書

有

☒ 無

S・リミッタ

☒ 有

無

証明書

有

☒ 無

外装状態

ハイルーフ

リアエアサス

アルミホイール

ヘッドライト:LED

サイドバンパー 2段

マーカー (LED)

ミラーキズ

※踊り場縞アルミ張り

バンパー

グリル

コーナー

ミラー

メッキ

フェンダー凹み

サイドバンパー凹み・割れ

バンパーキズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4

前

4

5

6

4

5

F

スペア

R

サイズF

295/80R22.5

サイズR

275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります