

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状																																											
C1322	日野	R2/6	2PG-FD2AB-118820		ウイング		株式会社 キャリオン																																									
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		T/M	6速																																							
☒ 自家用	一時抹消		切れ	648,188 km	2,200 kg	L 6,240	W 2,400	H 2,420 (2,320)	馬力	240ps	ターボ	有																																				
☐ 営業用									3	ペダル																																						
☐ レンタカ																																																
☐ 不明			タコグラフ年月	ナシ																																												
エンジン状態		A B ☒ D E	AC	☒ 良 ☐ 不良 ☐ 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部		備考																																					
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						デフ滲み有		汚れ ☒ 少 ☐ 中 ☐ 多		工具箱蓋ナシ																																						
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ		シート破れ		有 ☒ 無 ☐	マーカー不灯カ所あり																																					
上物メーカー名 年式,型式及状態						トランテックス W104F53		ベツト		☒ 有 ☐ 無																																						
ラッシングレール2段 落とし込みフック5対 セイコーラック1対 庫内灯4灯(電球) 床:板								クロス張り		有 ☒ 無 ☐																																						
跳上ゲート 極東開発 G21002EーB3MPA2 リモコン有								ETC		☒ 有 ☐ 無																																						
								ラジオ		☒ 有 ☐ 無	バックモニター																																					
外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED																																																
燃料タンク																																																
200L																																																
Fガラス状態																																																
要交換	良好	☒ 飛石有																																														
記録簿		有	☒ 無																																													
PMマフラ		☒ 有	☐ 無																																													
証明書		有	☒ 無																																													
S・リミッタ		☒ 有	☐ 無																																													
証明書		有	☒ 無																																													
ルーフ塗装剥がれ 飛石キズ 1290mm 2280mm リアバンパー下部キズ サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(球) 看板跡 ホイールふちキズ ウイング凹み アオリキズ 看板跡																																																
タイヤ状態 1～10、×、欠、で記載 <table><tr><td> 5 </td><td colspan="2">前</td><td> 5 </td></tr><tr><td> </td><td colspan="2"></td><td> </td></tr><tr><td> 5 </td><td> 5 </td><td> 5 </td><td> 5 </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="4">F スペア 5 R</td></tr><tr><td colspan="4">サイズF 225/80R17.5</td></tr><tr><td colspan="4">サイズR 225/80R17.5</td></tr><tr><td colspan="4">スタッドレス(スペアノーマル)</td></tr><tr><td colspan="4">*スノータイヤは表記する</td></tr></table>													5	前		5					5	5	5	5					F スペア 5 R				サイズF 225/80R17.5				サイズR 225/80R17.5				スタッドレス(スペアノーマル)				*スノータイヤは表記する			
5	前		5																																													
5	5	5	5																																													
F スペア 5 R																																																
サイズF 225/80R17.5																																																
サイズR 225/80R17.5																																																
スタッドレス(スペアノーマル)																																																
*スノータイヤは表記する																																																

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります