

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状							
A1312	三菱	R8/1	2KG-FK65F-621953		ゲート付冷凍バン			株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速		
○ 自家用	R10.1.8		切れ	920 km	2,300	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	有
営業用						6,200	2,250	2,030	3	ペダル		
レンタカ												
不明			抹消	タコグラフ年月 ナシ	kg							

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ								汚れ (少) 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ								シート破れ 有 (無)	外気37℃ -30℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態 東プレ H252311 2025年12月製								ベツト (有) 無	庫内34.5℃ -10℃確認
ラッシングレール2段 庫内灯3灯(LED) 床:アルミキーストン 門口:ステン								クロス張り 有 (無)	4時間稼働
冷凍機:東プレ XV42L0CRA0-T 2025年12月製								ETC2.0 (有) 無	
格納ゲート:新明和:RAK10-6495D No.S2508002339								ラジオ (有) 無	バックカメラ

外装状態

リアエアサス

ヘッドライト:HID

燃料タンク

200L

Fガラス状態

要交換

良好

飛石有

点キズ数カ所

記録簿

有

無

PMマフラー

有

無

証明書

有

無

S・リミッタ

有

無

証明書

有

無

バンパー

グリル

コーナー

ミラー

メッキ

1400

2300

1550

2340

サイドバンパー

1段(鉄)

マーカー

3対(LED)

1140

1910

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

9

前

9

9

9

9

10

スペア

R

サイズF

225/80R17.5

サイズR

225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります