

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状			出品会社（岡山県）					
D1325	いすゞ	R3/3	2RG-NLR88AR-7006802		アルミ平			株式会社 キャリオン					
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台寸法(mm)			T/M	5速	
☐	自家用	一時抹消	切れ ☒ 抹消	107,992 km		2,000 kg	L 4,350	W 1,800	H 380	馬力	150ps	ターボ	有
☐	営業用			タコグラフ年月	ナシ					3	ペダル		
☐	レンタカー 不明												
エンジン状態		A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	AC	☒ 良 ☐ 不良 ☐ 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	10,440 円	キャブ内部		備考		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						デフオイルにじみあり				汚れ		☒ 少 ☐ 中 ☐ 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ				シート破れ		☒ 有 ☐ 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態						床:板 埋め込みフック3カ所(中央)				ベット		有 ☒ 無 ☐	
										クロス張り		有 ☒ 無 ☐	
										ETC		☒ 有 ☐ 無 ☐	
										ラジオ		☒ 有 ☐ 無 ☐	

外装状態

燃料タンク

98L

Fガラス状態

要交換 ☒良好 ☐飛石有

記録簿

有 ☒無 ☐

PMマフラ

☒有 ☐無

証明書



☒有 ☐無

S・リミッタ


☒有 ☐無

証明書

☒有 ☐無




サイドバンパー1段(鉄)



ドアふちキズ

アオリ全体 小傷あり



タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

3

前

3

3

3

3

3

F

8

スペア R

サイズF 205/75R16

サイズR 205/75R16

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります