

HPNo.		車名	年式	型式・車体番号		架装形状							
V1291		ボルボ	R5/6	2DG-4K3RTF1 YV2RTY0C7NA303095		ウイング			株式会社 キャリオン				
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト		
○	自家用	R9.8.31	切れ	292,387 km		13,000 kg	L 9,250	W 2,400	H 2,440 (2,340)	馬力	460ps	ターボ	有
	営業用		抹消	タコグラフ年月	アリ					2	ペダル		
	レンタカ												
	不明												

エンジン状態	A B ☒ D E	AC	☒ 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,270 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 ☒ 多	バックカメラ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 ☒ 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス 23W-01014							ベット ☒ 有 無	
ラッシングレール2段 落とし込みフック12対 セイコーラック2対 庫内灯13灯(LED) 床:板								クロス張り 有 ☒ 無	
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン								ETC ☒ 有 無	
								ラジオ ☒ 有 無	

燃料タンク

630L

Fガラス状態

要交換 良好 ☒ 飛石有

点キズ数カ所

記録簿

☒ 有 無

R6~R8

PMマフラ

☒ 有 無

証明書 有 無

S・リミッタ

☒ 有 無

証明書 有 無

※フロントガラス飛石多数

※サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 3対(LED) 5対(電球)

※サイドバンパーエンドキャップ欠落2カ所

※サイドバンパー2段目後歪みあり

※サイドバンパーエンドキャップ欠落3カ所

※スノータイヤは表記する

外装状態

ハイルーフ 総輪エアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク

630L

Fガラス状態

要交換 良好 ☒ 飛石有

点キズ数カ所

記録簿

☒ 有 無

R6~R8

PMマフラ

☒ 有 無

証明書 有 無

S・リミッタ

☒ 有 無

証明書 有 無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5 前 5

5 5 5 8

8 8 8 8

F 3 スペア R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 295/80R22..5

※スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります