HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B1319	UD	R7/2	2PG-CG4FA JNCMBM0G3SU102592	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット		
○ 自家用 / 営業用 / レンタカ / 不明	R9.2.16	切れ / 抹消	110,519 km	14,100 kg	L 9,640	W 2,400	H 2,630 (2,560)	馬力	360ps	ターボ	有
			タコグラフ年月 アリ					2	ペダル		

エンジン状態	AC	ブレーキ	リサイクル料	キャブ内部	備考
A B (C) D E	(良) 不良 無	エアー	14,260 円		

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ
上物メーカー名 年式,型式及状態	フルハーフ W9DZ010 D-LWCKVG0S409825B
ラッシングレール2段 落とし込みフック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯:LED 床:板	

キャブ内部			
汚れ	少	(中)	多
シート破れ	有	(無)	
ベット	(有)	無	
クロス張り	有	(無)	
ETC	有	(無)	
ラジオ	(有)	無	

備考: バックカメラ

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED


燃料タンク
300L＋200L

Fガラス状態		
要交換	良好	(飛石有)
要リペア		

記録簿	(有)	無
R8		

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	(無)

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	(無)



タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

4	前	4
5		2
6 6		4 4
4 5		3 3

F 2 スペア □ R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります