





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状							
C1321	日野	R8/1	2WG-XZU713M-0001702		平ボデー			株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R10.1.6		切れ	896 km	3,000	L	W	H	馬力	150ps	ターボ	有
			抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg	4,360	2,090	380	3	ペダル	
エンジン状態		(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,820 円	キャブ内部			備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ			汚れ (少) 中 多			バックカメラ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ			シート破れ 有 (無)			
上物メーカー名 年式,型式及状態									ベツト 有 (無)			
3方開 床:板 PTO付									クロス張り 有 (無)			
									ETC 有 (無)			
									ラジオ (有) 無			
外装状態 ヘッドライト:LED グリル:メッキ												
燃料タンク		サイドバンパー 1段(鉄)										
100L												
Fガラス状態												
要交換 (良好) 飛石有												
記録簿 有 (無)												
PMマフラ (有) 無												
証明書 有 (無)												
S・リミッタ 有 (無)												
証明書 有 (無)												
タイヤ状態												
1～10、×、欠、で記載												
9 前 9												
9 9 9 9												
F 10 スペア R												
サイズF 215/85R16												
サイズR 215/85R16												
*スノータイヤは表記する												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります