HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1352	日野	R8/1	2WG-XZU603T-0001394	ダンプ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R10.1.6	切れ 抹消	529 km ﾀｺｸﾞﾗﾌ年月 ナシ	2,950 kg	L 3,050	W 1,600	H 370	馬力	150ps	ﾀｰﾎﾞ	有
								ペダル			

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ﾌﾞﾚｰｷ	バキューム	ﾘｻｲｸﾙ料	8,820 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						
上物メーカー名 年式,型式及状態 **極東開発 25C114006Y DD02-31**						
3方開						
未使用車						

キャブ内部			
汚れ	(少)	中	多
シート破れ	有	(無)	
ベット	有	(無)	
クロス張り	有	(無)	
ETC	有	(無)	
ﾗｼﾞｵ	(有)	無	

備考

バックカメラ

外装状態 ヘッドライト:LED


燃料タンク
60L

Fガラス状態		
要交換	(良好)	飛石有

記録簿	有	(無)

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	(無)

S・リミッタ	有	(無)
証明書	有	無



タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

前

9 9

9 9 9 9

F 10 スペア R

サイズF 195/85R16

サイズR 195/85R16

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります