HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D1379	いすゞ	H29/1	TKG-FRR90T2-7098151	キャリア	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	スムーサー		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R9.8.16	切れ 抹消	8,460 km ﾀｺｸﾞﾗﾌ年月 ナシ	2,100 kg	L 6,400	W 2,240	H 110 (1,490)	馬力 240ps 2 ペダル	ﾀｰﾎﾞ 有	

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ﾌﾞﾚｰｷ	エアー	ﾘｻｲｸﾙ料	12,460 円

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ
上物メーカー名 年式,型式及状態	ユニック UC-45CMRS No.T450853
3方開 丸カンフック左右8対・真中2対 床:縞鉄板	

キャブ内部			
汚れ	少 (中) 多	
シート破れ	有 (無)	
ベット	(有) 無	
クロス張り	有 (無)	
ETC	(有) 無	
ﾗｼﾞｵ	(有) 無	

備考
燃料キャップキー無
(開閉可能)

ナビバックカメラ一体型

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:HID

燃料タンク
200L

Fガラス状態		
要交換	(良好)	飛石有


記録簿	(有)	無
R7～R8		

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	(無)


S・リミッタ	有	(無)
証明書	有	無


バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー
ドアガーニッシュ
ステップ
ドアノブ
Fパネル
安全窓
→ メッキ





サイドバンパー 2段(ステン) マーカー 13対(LED)





タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

7	前	7
7 7		7 7

F 8 スペア R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります